

33201/岡山市

(座標系 5)

20B89

| | | | | |
|-------|----------------|-------|---------------|---|
| | ° ' " | | | m |
| 緯度 | 34 39 51.5844 | X | - 148 083.344 | |
| 経度 | 133 53 17.7702 | Y | - 40 790.348 | |
| | ° ' " | | | m |
| 真北方向角 | 0 15 11.3 | H | 1.623 | |
| | | ジオイド高 | 36.097 | |

0.999921

| | | | |
|-------|-------------|--|---------|
| | ° ' " | | m |
| 2033A | 90 31 46.0 | | 197.724 |
| 2B047 | 248 04 54.8 | | 94.696 |


街区多角点の記

調製2005年3月25日

| | | | |
|-------|-----------------|--------|---------------|
| 点名 | 20B89 | 基準点コード | KG23320120B89 |
| 地区名 | 岡山県岡山市第2地区 | 観測年月日 | 2005年3月12日 |
| 作業機関名 | 株式会社アイエスコンサルタント | 作業責任者 | 小野隆樹 |
| 所在地 | 岡山市大安寺中町13番9号先 | | |
| 管理者 | 岡山市 (岡山市土木管理課) | | |
| 標識種別 | 金属標 | 現況地目 | 公衆用道路 |
| 備考 | | | |

要図

S=1/5,000



現況写真

近景

遠景

