

(AREA = 5)

2533A (20D58)

| | | | | | |
|---|-----|----|---------|------|--------------|
| | ° | ' | '' | | m |
| B | 34 | 39 | 29.3927 | X | -148 770.440 |
| L | 133 | 53 | 47.5354 | Y | -40 035.531 |
| N | 0 | 14 | 54.24 | H | 1.574 |
| | | | | シット高 | 36.103 |

0.999920

| | | | | | |
|------|----|----|------|--|---------|
| | ° | ' | '' | | m |
| NO.3 | 65 | 43 | 21.0 | | 198.427 |


街区多角点の記

調製2005年3月25日

| | | | |
|-------|-------------------|--------|---------------|
| 点名 | 20D58 | 基準点コード | KG23320120D58 |
| 地区名 | 岡山県岡山市第2地区 | 観測年月日 | 2005年2月23日 |
| 作業機関名 | 株式会社アイエスコンサルタント | 作業責任者 | 小野隆樹 |
| 所在地 | 岡山市野田4丁目152-13番地先 | | |
| 管理者 | 岡山市 (岡山市土木管理課) | | |
| 標識種別 | 金属標 | 現況地目 | 公衆用道路 |
| 備考 | | | |

要図

S=1/5,000



現況写真

近景

遠景

