

園児等子供が日常的に集団で移動する経路における対策必要箇所一覧

	園名	路線名	箇所名	経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	岡山市浜保育園	市道高島小橋町線	夢二郷土美術館の横の道	歩道が狭くガードレールがない。	②路面標示、外側線の引き直し	岡山市
2	岡山博愛会保育園	市道小橋町沖元線	土手道路	交通量が多いにも関わらず歩道が狭い。	③路肩（路側帯）の設置・拡幅	岡山市
3	岡山協立保育園	県道岡山玉野線	お好み焼きのざき前	交通量が多い道路に面しているため、道路から離れた位置で信号待ちしていたが、植え込みの段差があるため、段の上に乗って待たなくてはいけない状況にある。	②車道分離標（ラバーボールの設置）	岡山市
4	とみやまこども園	市道福泊36号線	園前道路	歩行者がいても止まらない。30km/h以上で車が走る。	②路面標示、外側線の引き直し	岡山市
5	三勲幼稚園	市道古京町奥市線	御成川沿いの歩道	道が狭く、車の交通量が多い。横断する際に待機場所がなく、危険である。	②路面標示、外側線の引き直し	岡山市
6	ドルフィンメイトこども園中山下	西川緑道公園園路	西川沿い歩道	歩道が狭く、避難車をはしりにくい。	②道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	岡山市
7	ポストメイト保育園ホテルグランヴィア岡山	市道幸町5号線	源吉兆庵横歩道	歩道に段差があり、避難車をはしりにくい。	②道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	岡山市
8	ポストメイト保育園ホテルグランヴィア岡山	市道下石井3号線	地下道入り口	交通量が多く、横断歩道はあるが信号がない。防護柵がない。	③車止め（鋼製ボール）の設置	岡山市
9	橋今保育園	市道今1号線	保育園前	交通量が多く、車の速度も速い。道路の白線が細い。	②路面標示、外側線の引き直し	岡山市
10	第一吉備こども園	市道平野延友線	北道路	交通量が少なくない道路だが、車道の区別がない。	②路面標示、外側線の引き直し	岡山市
11	第一吉備こども園	市道平野1号線	園付近交差点	横断歩道を渡った先に待機できる場所がない。	①歩道の設置・拡幅（水路蓋掛け含む）	岡山市
12	アートチャイルドケア岡山庭瀬保育園	県道妹尾吉備線	観音堂前道路	横断歩道を渡る前、民家が死角となり、車が見えにくい。	⑤道路反射鏡の設置	岡山市
13	アートチャイルドケア岡山庭瀬保育園	市道中撫川平野線	平野309周辺道路	白線が消えかかっている。	②路面標示、外側線の引き直し	岡山市
14	はくはく保育園	市道今村110号線	西浦公園付近	白線がなく、子どもが端を歩く意識を持ちにくい。	②路面標示、外側線の引き直し	岡山市
15	はくはく保育園	市道西市17号線	南区西市859付近	ガードレールがなく、子どもが用水路に落ちる可能性がある。	⑨防護柵の設置（車両用防護柵、歩行者自転車用）	岡山市
16	岡山済生会なでしこ保育園	国道53号	北区清心町	車・自転車の交通量が多く、ガードレールもない。	⑨防護柵の設置（車両用防護柵、歩行者自転車用）	国土交通省
17	あいら保育園大安寺	市道大安寺南町28・42号線	保育園前道路	交通量が多く、歩道横に白線がない。	②路面標示、外側線の引き直し	岡山市
18	イタミ保育園	市道下中野76号線	キムラヤのバンより西	歩道がガタガタで、避難車が通りにくい。	②道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	岡山市
19	はくはく第二保育園	市道今村55号線	側溝すき間	側溝の蓋の穴が大きい箇所が複数ある。	②道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	岡山市
20	はくはく第二保育園	市道辰巳64号線	公園横	横断歩道がなく交通量が多い。交差点沿いに防護柵がない。	⑨防護柵の設置（車両用防護柵、歩行者自転車用）	岡山市
21	岡南認定こども園	市道岡南町旭本町線	七日市西町1-8の交差点	交通量が多い。	⑩交差点等のカラー舗装化	岡山市
22	富田保育園	市道下中野平井線	ジョイフル北側交差点	交通量が非常に多く、交差点も屈折しており、事故が非常に多く、ガードレールがない場所がある。	⑨防護柵の設置（車両用防護柵、歩行者自転車用）	岡山市
23	富田保育園	市道下中野平井線	ジョイフル北側交差点	交通量が非常に多く、交差点も屈折しており、事故が非常に多く、ガードレールがない場所がある。	⑨防護柵の設置（車両用防護柵、歩行者自転車用）	岡山市

園児等子供が日常的に集団で移動する経路における対策必要箇所一覧


	園名	路線名	箇所名	経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
24	富田保育園	市道富田神田町線	保育園北	自転車と車の接触事故、車同士の接触事故が多々ある。	⑯交差点等のカラー舗装化	岡山市
25	富田保育園	市道富田神田町線	保育園北	自転車と車の接触事故、車同士の接触事故が多々ある。	⑳道路反射鏡の設置	岡山市
26	岡山赤十字病院 院内保育園	市道青江9号線	歩道	十字路になっており、見通しが悪い。	⑳道路反射鏡の設置	岡山市
27	岡山赤十字病院 院内保育園	市道下中野平井線	交差点段差	路面が痛んでおり、避難車をはしりにくい。	㉑道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	岡山市
28	岡山赤十字病院 院内保育園	市道十日市西町豊成線	日赤病院東	横断歩道と歩道の取り付け部が、沈下したようになっており、避難車をはしりにくい。	㉑道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	岡山市
29	御津南保育園	県道玉柏野々口線	かつらぎ橋信号をカバヤの方へ入ったところ	交通量は多いが、歩道はない。	㉒路面標示、外側線の引き直し	岡山市
30	御津南保育園	県道玉柏野々口線	かつらぎ橋信号をカバヤの方へ入ったところ	草が生い茂っており、通行の支障となっている。	㉒草刈り、除草対策	岡山市
31	御津金川認定こども園	県道高梁御津線	宇甘川南横断歩道	信号機が青になって渡りきれず、道と道の間のデルタ地帯で待つことになる。	㉓車止め（鋼製ポール）の設置	岡山市
32	御津金川認定こども園	県道高梁御津線	御津金川の旧国道53号線	スーパーがあり、出入りの車が多いが歩道と車道の区別がない。	㉔車道分離柵（ラバーボールの設置）	岡山市
33	内山下幼稚園	市道丸の内10号線	幼稚園前①	横断歩道があるが、近くに幼稚園があることを示す標識がない。	㉕警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）	岡山市
34	内山下幼稚園	市道丸の内10号線	幼稚園前②	標識が木に覆われていて見えにくい。	㉕植栽の剪定	岡山市
35	岡山市豊保育園	市道西大寺浜67号線	西大寺川口	交通量が多く、歩道が道の高さが同じで信号を待つとき、気を配る個所	㉕警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）	岡山市
36	金岡保育園	市道西大寺南18号線	雄神川神社近くの交差点	横断歩道も歩道橋もなく見通しも悪く横断するのに大変である	㉔車道分離柵（ラバーボールの設置）	岡山市
37	金岡保育園	市道西大寺南18号線	雄神川神社近くの交差点	横断歩道も歩道橋もなく見通しも悪く横断するのに大変である	⑳道路反射鏡の設置	岡山市
38	金岡保育園	市道西大寺南18号線	雄神川神社近くの交差点	横断歩道も歩道橋もなく見通しも悪く横断するのに大変である	㉒路面標示、外側線の引き直し	岡山市
39	金岡保育園	市道金岡東町19号線	ポンプ場三叉路	信号待ちのスペースが狭い	㉒路面標示、外側線の引き直し	岡山市
40	岡山市可知保育園	市道可知53号線	益野歩道橋の交差点	北に向かって歩道橋を降りたところの歩道のスペースが狭い	⑨防護柵の設置（車両用防護柵、歩行者自転車用）	岡山市
41	岡山市可知保育園	市道大多羅町可知線	大多羅公園に向かうまでの道	何か所か水路が見えている部分があり、柵がないところがある	⑨防護柵の設置（車両用防護柵、歩行者自転車用）	岡山市
42	岡山市立可知幼稚園	市道中川町益野町2号線	中川橋信号	園外保育通路、通学路であり、信号待ちの際、柵も縁石もない。	㉒路面標示、外側線の引き直し	岡山市
43	岡山市立古都幼稚園	市道古都宿1号線	古都宿238付近	信号を待つ退避場所がなく危険	①歩道の設置・拡幅（水路蓋掛け含む）	岡山市
44	岡山市立古都幼稚園	市道穴甘沼線	穴甘436付近T字路	歩道が狭くJR山陽新幹線高架橋下道路への対向車が頻繁に通過	㉒路面標示、外側線の引き直し	岡山市
45	岡山市立古都幼稚園	市道穴甘鉄線	古都宿287付近	新幹線下交差点、東側が生垣が見通しが悪く危険	㉒路面標示、外側線の引き直し	岡山市
46	岡山市立西大寺幼稚園	市道西大寺中野本町西大寺中1号線	西大寺バスセンター前	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道を区切る柵が無く危険。	㉕縁石ブロックの設置	岡山市

園児等子供が日常的に集団で移動する経路における対策必要箇所一覧

	園名	路線名	箇所名	経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
47	岡山市立西大寺幼稚園	市道西大寺中野本町西大寺中1号線	西大寺バスセンター前	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道を区切る柵が無く危険。	⑫路面標示、外側線の引き直し	岡山市
48	岡山市立芥子山幼稚園	市道西大寺松崎西大寺中1号線	第2松崎踏切付近	交通量が多いにも関わらず、車道と歩道の間にガードレールや縁石がない。	⑫路面標示、外側線の引き直し	岡山市
49	岡山市立浮田幼稚園	県道沼瀬戸線	鼠窪踏切	交互通行であり、歩行者、自転車、車が一齐に通過するため危険	⑫路面標示、外側線の引き直し	岡山市
50	千種認定こども園	市道瀬戸町万富・保木1号線	東区瀬戸町万富	5叉路で車のスピードが速い。交差点までの道路白線も消えている。	⑫路面標示、外側線の引き直し	岡山市
51	南輝保育園	市道若葉町福吉町線	若葉町公園までの道	歩道がなく、通る車のスピードがよく出ており、危険を感じる。	⑫路面標示、外側線の引き直し	岡山市
52	当新田ちとせ保育園	市道当新田1号線	南区当新田	交通量が多いが、歩道がない。	⑫路面標示、外側線の引き直し	岡山市
53	新保おひさま南保育園	市道西市青江線	新保おひさま保育園前道	交通量が多いが、道路が狭く傾いている。	⑬道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	岡山市
54	新保おひさま南保育園	市道新保34号線	新保南公園付近用水路	用水路へ転落する危険性がある。	⑨防護柵の設置（車両用防護柵、歩行者自転車用）	岡山市
55	あけぼの幼稚園	市道三浜町築港栄町線	マンション横の溝	側溝が深く、フタもないため登降園時や課外活動の際に落ちると危険である。	⑫車道分離標（ラバーボールの設置）	岡山市
56	あけぼの幼稚園	市道築港栄町線	郵便局向かいの溝	側溝が深く、フタもないため登降園時や課外活動の際に落ちると危険である。	⑫車道分離標（ラバーボールの設置）	岡山市

# 位置図

位置図



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の20万分1地形図を複製したものである。(承認番号 平18 中復38号)