

33201/岡山市

(座標系 5)

2B046

|       |                |       |               |   |
|-------|----------------|-------|---------------|---|
|       | ° ' "          |       |               | m |
| 緯度    | 34 39 53.7974  | X     | - 148 016.435 |   |
| 経度    | 133 53 29.1812 | Y     | - 40 499.539  |   |
|       | ° ' "          |       |               | m |
| 真北方向角 | 0 15 04.8      | H     | 2.625         |   |
|       |                | ジオイド高 | 36.101        |   |

0.999920

|       |             |  |         |
|-------|-------------|--|---------|
|       | ° ' "       |  | m       |
| 20B88 | 59 48 46.5  |  | 114.539 |
| 2033A | 233 33 50.7 |  | 115.741 |


# 街区多角節点の記

調製2005年3月25日

|       |                  |        |               |
|-------|------------------|--------|---------------|
| 点 名   | 2B046            | 基準点コード | KG3332012B046 |
| 地 区 名 | 岡山県岡山市第2地区       | 観測年月日  | 2005年3月12日    |
| 作業機関名 | 株式会社アイエスコンサルタント  | 作業責任者  | 小野隆樹          |
| 所 在 地 | 岡山市大安寺東町588-2番地先 |        |               |
| 管 理 者 | 岡山市 (岡山市土木管理課)   |        |               |
| 標識種別  | 鉦                | 現況地目   | 公衆用道路         |
| 備 考   |                  |        |               |

要図

S=1/2, 500



## 現 況 写 真

近 景



遠 景

