

令和5年度 西早稻田下池（1009094）+西早稻田上池（1009095） 浸水想定マップ



【ため池浸水想定マップ】

ため池は農業用水の供給等の多面的機能を持っています。一方で地震や豪雨の発生により、決壊すると大きな災害につながる危険性も併せ持っています。そこで、ため池決壊被害の軽減、防災意識の向上を目的として「ため池浸水想定マップ」を一定規模のため池毎に作成しました。

日頃からため池災害に備え、避難ルートを確認するなど迅速な避難や災害対応の基礎資料※として活用していただければと考えています。

※ため池浸水想定マップは、雨量及び震度に関係なく堤体が破堤し、貯水量の全量が流出することを前提とした解析結果であり、流出後60分間の中で最大水深を表示したものです。
破堤箇所、詳細地形、気象状況等により、更に広がる可能性もあります。

西早稻田上池

西早稻田下池

避難施設の凡例

岡山市が開設する避難場所 兼 避難所
●避難場所：一時的に滞在するための施設や場所のことです。
●避難所：一定期間生活するための施設のことです。

●その他の避難場所

●各施設の管理者などが状況に応じて開設する避難場所です。
●未開設の場合もあるため事前に開設状況を確認してください。

■浸水深の凡例と状況

5.0m以上 2階屋根以上浸水

3.0m～5.0m未満 2階軒下まで浸水

2.0m～3.0m未満 2階床下まで浸水

1.0m～2.0m未満 1階軒下まで浸水

0.5m～1.0m未満 床上浸水

0.5m未満 1階床下まで浸水

ため池諸元

番号	331009094
旧番号	-
名称	西早稻田下池
堤高	6.3 m
貯水量	2.2 千m ³

番号

331009095

旧番号

-

名称

西早稻田上池

堤高

5.7 m

貯水量

1.4 千m³

特に注意すべき ため池状況のポイント

【大雨時】

- 急激な水位上昇により、流水が堤体を超えるようとする場合
- 漏水量が急激に増えた場合や漏水に濁りが生じた場合
- 堤体が陥没し、漏水が生じた場合

【地震時】

- 堤体に陥没やひび割れが発生し、漏水量が急激に増えた場合や漏水に濁りが生じた場合

0 50 100 200m