

追加資料③-1: 保健福祉会館エアコン台帳

エアコン機器台帳

	点検項目 設置場所	室内型式	室外型式	メーカー	電源場所	室外機設置場所
AC-1	9階国保年金課	ASJ560H	X X X X	三菱重工		RF屋上 北
AC-2	地下1階犬舎系統	QSJ400H	X X X X			8階RF 南
AC-3	8階公害監視センター	ASJ100CL	X X X X			RF屋上(中央EV室北)
AC-5-1	地下2階電気室	ASJ224F	X X X X			8階RF 北
AC-5-2	地下2階電気室	ASJ224F	X X X X			8階RF 北
PAC-1	8階勤労福祉課	FDRJ4002	FDCJ40HD2		8階RF 8M-A	8階RF 北
PAC-2	8階廊下	FDRJ4002	FDCJ40HD2		8階RF 8M-A	8階RF 北
MAC-1	地下1階清掃員 更衣室1(和室)	FDKJ71HKXA	FDCJ224HKX C22950374XG	三菱重工	8階北EPS 8LM-1	8階RF 北
	地下1階清掃員 更衣室1(東)	FDTW45HKXA				
	地下1階清掃員 更衣室1(西)	FDTW45HKXA				
	地下1階清掃員 更衣室2	FDTW45HKXA				
MAC-2	地下1階ホール	FDTWJ56HKXA	FDCJ224HKX C22950376XG	三菱重工	8階北EPS 8LM-1	8FRF 北
	地下1階倉庫	FDTWJ45HLXA				
	地下1階守衛室	FDTWJ36HKXA				
	地下1階運転手控室	FDTWJ36HKXA				
MAC-6	1階中央福祉事務所(北)	FDTWJ36HKXA	FDCJ112HKX C11900165XG	三菱重工	1階南東設備室 1M-2	1階南屋外給気塔裏
	1階中央福祉事務所(南)	FDTWJ36HKXA				
	1階警備員室	FDTWJ45HKXA				

エアコン機器台帳

	点検項目 設置場所	室内型式	室外型式	メーカー	電源場所	室外機設置場所
PAC-2	1階防災センター(東)①	PLFY-P56LMG5	PUSY-P140MH2 8YU00151	三菱電機	1階防災センター内 EPS	北東通路
	1階防災センター(西)②	PLFY-P56LMG5				
	地下1階EPS	PKFY-P22BMG5			地下1階EPS	
PAC-3	1階中央監視防災センター 仮眠室系統	FDKJ40	FDCJ40HL L04900016HG	三菱重工	1階防災センター内 EPS	北東通路
MAC-3	3階 X線操作室	FDFUJ28HKXA	FDCJ280HKX C28900531XG	三菱重工	屋上RM-1	RF屋上(中央EV室北)
	3階 X線撮影室(東)①	FDTWJ45HKXA			屋上RM-1	
	3階 X線撮影室(南)②	FDTWJ45HKXA			屋上RM-1	
	3階 X線撮影室(北)③	FDTWJ45HKXA			屋上RM-1	
	3階 読映相談室⑤	FDTWJ36HKXA			屋上RM-1	
	3階 現像室⑥	FDTWJ328HKXA			屋上RM-1	
MAC-41	4階こころの健康センター②	FDFUJ28HKXA	FDCJ224HKX C22950279XG	三菱重工	屋上RM-1	RF屋上(中央EV室北)
	4階こころの健康センター③	FDFUJ28HKXA			屋上RM-1	
	4階こころの健康センター④	FDFUJ28HKXA			屋上RM-1	
	4階こころの健康センター⑤	FDFUJ28HKXA			屋上RM-1	
	4階こころの健康センター⑥	FDFUJ28HKXA			屋上RM-1	
	4階こころの健康センター⑦	FDFUJ28HKXA			屋上RM-1	
	4階こころの健康センター⑧	FDFUJ28HKXA			屋上RM-1	
	4階こころの健康センター①	FDFUJ56HKXA			屋上RM-1	

エアコン機器台帳

	点検項目 設置場所	室内型式	室外型式	メーカー	電源場所	室外機設置場所
MAC-42	4階こころの健康センター⑨	FDTWJ45HKXA	FDCJ224HKX C22950276XG	三菱重工		RF屋上中央EV室北
	4階こころの健康センター⑩	FDTWJ45HKXA				
	4階こころの健康センター⑪	FDTWJ56HKXA				
	4階 障害者福祉課 (西)⑫	FDTWJ36HKXA				
MAC-43	4階障害者更生相談所 待合室	RPK-AP36K	RAS-NP630FS3 U46Y6670	三菱重工? 日立アプライ ンス株		8FRF 北
	4階障害者更生相談所 判定室	RCTS-AP50K				8FRF 北
	5階こども総合相談所 プレイルーム	RPK-AP56K				8FRF 北
	5階こども総合相談所 相談室 1	RPK-AP28K				8FRF 北
	5階こども総合相談所 相談室 2	RPK-AP28K				8FRF 北
	5階こども総合相談所 相談室 3	RPK-AP63K				8FRF 北
	5階こども総合相談所 相談室 4	RPK-AP28K				8FRF 北
	5階こども総合相談所 相談室 5	RPK-AP36K				8FRF 北
	5階こども総合相談所 相談室 6	RPK-AP36K				8FRF 北
	5階こども総合相談所 検査室 1	RPK-AP28K				8FRF 北
	5階こども総合相談所 検査室 2	RPK-AP36K				8FRF 北
	5階こども総合相談所 検査室 3	RPK-AP36K				8FRF 北
	5階こども総合相談所 検査室 4	RPK-AP36K				8FRF 北
	5階こども総合相談所 検査室 5	RPK-AP56K				8FRF 北
	5階こども総合相談所 検査室 6	RPK-AP71K				8FRF 北
	5階こども総合相談所 待合室 1	RPK-AP22K				8FRF 北
	5階こども総合相談所 カウンセリングルーム	RPK-AP28K				8FRF 北

エアコン機器台帳

設置場所	点検項目		室内型式	室外型式	メーカー	電源場所	室外機設置場所
MAC-1 6F検査課	細菌検査室	RPC-GP71K	RAS-AP335DSR4	日立アプライアンス 製番: UAHJ6583	8F南東屋外 6M-3 ELB3P-100A	8F南東屋外	
		RPC-GP71K					
		RPC-GP71K					
		RPC-GP71K					
	遺伝子検査室	RPC-GP71K					
	滅菌室	RPC-GP71K					
MAC-2	機器分析室1	RPC-GP45K	RPK-AP36K RPK-AP28K RPC-AP140K2	RAS-AP224DS1 製番: UA347460	日立アプライアンス	6F 食品化学検査室 6LM-9 ELB2P-20A 6LM-4 ELB2P-20A	8F南東屋外中央
	ウィルス検査室	RPK-AP36K					
	試薬調整室	RPK-AP28K					
PAC-4	6F恒温室系統	FHGP50DD	RZRP50BBT 製番: C006055	ダイキン	6F恒温室前 6ML-6 ELB3P-30A	8F南東屋外	
FAC-1-1	8階機械室(コンピューター室)	AS80C2T	AUC-80CL 製番: 731600200UX	三菱重工	8階北機械室	8階屋外北東	
FAC-1-2	8階機械室(コンピューター室)	AS80C2T	AUC-80CL 製番: 731600180UX	三菱重工	8階北機械室	8階屋外北東	
FAC-1-3	8階機械室(コンピューター室)	AS80C2T	AUC-80CL 製番: 731600200UX	三菱重工	8階北機械室	8階屋外北東	

※なお、機器の更新等による型番の変更や機器数量の増減がある可能性があります。