


# 令和5年度 奥田中池（1009027）+奥田上池（1009028） 浸水想定マップ



【ため池浸水想定マップ】  
 ため池は農業用水の供給等の多面的機能を持っています。一方で地震や豪雨の発生により、決壊すると大きな災害につながる危険性も併せ持っています。そこで、ため池決壊被害の軽減、防災意識の向上を目的として「ため池浸水想定マップ」を一定規模のため池毎に作成しました。  
 日頃からため池災害に備え、避難ルートを確認するなど迅速な避難や災害対応の基礎資料\*として活用していただければと考えています。  
 \*ため池浸水想定マップは、雨量及び震度に関係なく堤体が破壊し、貯水量の全量が流出することを前提とした解析結果であり、流出後60分間の中で最大水深を表示したものです。破堤箇所、詳細地形、気象状況等により、更に広がる可能性もあります。



- 足守コミュニティハウス  
土砂○洪水○地震○津波○高潮○
- 特別養護老人ホーム足守荘  
土砂○洪水○地震○津波○高潮○
- 新あしもりクリニック  
土砂○洪水○地震○津波○高潮○
- あしもりクリニック  
土砂○洪水○地震○津波○高潮○
- あしもり健康増進センター  
土砂○洪水○地震○津波○高潮○
- アットホームあしもり  
土砂○洪水○地震○津波○高潮○

下足守

奥田中池

奥田上池

ため池諸元  
 番号 331009027  
 旧番号 -  
 名称 奥田中池  
 堤高 4.0 m  
 貯水量 0.1 千m3

番号 331009028  
 旧番号 -  
 名称 奥田上池  
 堤高 3.0 m  
 貯水量 0.5 千m3

## 特に注意すべきため池状況のポイント

【大雨時】  
 ○急激な水位上昇により、流水が堤体を超えようとする場合  
 ○漏水量が急激に増えた場合や漏水に濁りが生じた場合  
 ○堤体が陥没し、漏水が生じた場合

【地震時】  
 ○堤体に陥没やひび割れが発生し、漏水量が急激に増えた場合や漏水に濁りが生じた場合

避難施設の凡例  
 岡山市が開設する避難場所兼避難所  
 ●避難場所：一時的に滞在するための施設や場所のことです。  
 ●避難所：一定期間生活するための施設のことです。  
 ●その他の避難場所  
 ●各施設の管理者などが状況に応じて開設する避難場所です。  
 ●未開設の場合もあるため事前に開設状況を確認してください。

浸水深の凡例と状況

5.0m以上	2階屋根以上浸水
3.0m～5.0m未満	2階軒下まで浸水
2.0m～3.0m未満	2階床下まで浸水
1.0m～2.0m未満	1階軒下まで浸水
0.5m～1.0m未満	床上浸水
0.5m未満	1階床下まで浸水

