

# 調査状況



被害箇所の全景



マンホール付近が約10cm陥没



被害状況の調査