

33201 / 岡山市

(座標系 5)

20B85

	° ' "			m
緯度	34 40 04.1589	X	- 147 693.025	
経度	133 52 52.4612	Y	- 41 432.944	
	° ' "			m
真北方向角	0 15 25.8	H	2.798	
		ジオイド高	36.092	

0.999921

	° ' "		m
20B86	180 15 34.7		124.575
2B040	253 47 48.9		128.168


街区多角点の記

調製2005年3月25日

点名	20B85	基準点コード	KG23320120B85
地区名	岡山県岡山市第2地区	観測年月日	2005年3月12日
作業機関名	株式会社アイエスコンサルタント	作業責任者	小野隆樹
所在地	岡山市東野山町9番1号先		
管理者	岡山市 (岡山市土木管理課)		
標識種別	金属標	現況地目	公衆用道路
備考			

要図

S=1/5,000



現況写真

近景

遠景

