

33201/岡山市

(座標系 5)

2B020

	° ' "			m
緯度	34 39 40.7233	X	- 148 426.758	
経度	133 54 37.6111	Y	- 38 759.111	
	° ' "			m
真北方向角	0 14 25.8	H	1.959	
		ジオイド高	36.122	

0.999919

	° ' "		m
2B019	56 25 47.4		155.953
20B69	246 06 34.3		88.263


街区多角節点の記

調製2005年3月25日

点名	2B020	基準点コード	KG3332012B020
地区名	岡山県岡山市第2地区	観測年月日	2005年2月26日
作業機関名	株式会社アイエスコンサルタント	作業責任者	小野隆樹
所在地	岡山市島田本町1丁目6-4番地先		
管理者	岡山市 (岡山市土木管理課)		
標識種別	鉦	現況地目	公衆用道路
備考			

要図

S=1/2,500



現況写真

近景

遠景

