

33201 / 岡山市

(座標系 5)

2B096

	° ' "		
緯度	34 38 32.6412	X	- 150 529.972 m
経度	133 55 29.5160	Y	- 37 446.138
	° ' "		
真北方向角	0 13 55.9	H	1.603 m
		ジオイド高	36.133

0.999917

	° ' "		
20D06	5 51 16.7		156.142 m
20C93	99 33 52.4		240.441
20D07	176 10 11.1		146.784


# 街区多角節点の記

調製2005年3月25日

点名	2B096	基準点コード	KG3332012B096
地区名	岡山県岡山市第2地区	観測年月日	2005年3月19日
作業機関名	株式会社アイエスコンサルタント	作業責任者	小野隆樹
所在地	岡山市奥田2丁目4-28番地先		
管理者	国土交通省 (岡山国道事務所岡南維持出張所)		
標識種別	鉦	現況地目	公衆用道路
備考			

要図

S=1/2, 500



## 現況写真

近景

遠景

