

一般廃棄物収集運搬業許可業者と岡山市による意見交換会 次第

日時 令和7年3月11日（火）

午後6時00分から

場所 岡山市役所本庁舎

7階大会議室

1 開会あいさつ

2 出席者紹介（職員）

3 岡山市からの説明事項及び質疑応答

① 自動計量システムの導入について【資料1】

（質疑応答）

② 展開検査について【資料2】

（質疑応答）

4 その他

不適物の搬入について【資料3】

【資料 1】

3 - ①

自動計量システムの導入について
(計量業務の自動化に係るシステムの更新)




1. 変更事項

変更事項	現システム	新システム
車両認識	ICカード + 計量職員の日視	ICカード + 車番読取カメラ
ごみ種別を選択	パソコン入力 (計量職員)	タッチパネル操作 (搬入者)
搬入記録	搬入伝票	レシート ※退出時に操作ポストから出力します
案内	機能なし	音声ガイダンス
退出の合図	信号灯	ゲート




※搬入物の確認（伝票の代わりとなるもの）については、現在検討中。

2. 計量の流れ


1回目計量（総重量の計量）

		
<p>STEP. 1 ①信号（青）を確認し、トラックスケールへ</p>	<p>STEP. 2 ①ICカードをカードリーダーにかざす ②車番読取カメラとICカードの情報が合致 ③タッチパネルにてごみ種の選択</p>	<p>STEP. 3 ①計量完了し退出ゲート開動作 ②退出ゲートの全開を確認し、プラットフォームへ</p>

2回目計量（搬入量の計量）

		
<p>STEP. 1 ①信号（青）を確認し、トラックスケールへ</p>	<p>STEP. 2 ① ICカードをカードリーダーにかざす ②搬入情報が記載されたレシートを受理</p>	<p>STEP. 3 ①計量完了し退出ゲート開動作 ②退出ゲートの全開を確認し、退出</p>

3. 他都市施工事例、レシートの様式（参考）



他都市施工事例（参考）

一般廃棄物量票 兼処理手数料領収書

年月日	2023年05月17日 08時45分	
受付番号	1	車両区分 一般事業系
車番	9999	
業者	29 一般事業	
ごみ種	1 可燃ごみ	
収集地区	1 岡山市	
総重量	0, 000 kg	
空車重量	0, 000 kg	
正味重量	0, 000 kg	
税率10%	消費税相当額	0, 000 円
金額	0, 000 円	

10kgまでごとに180円（消費税及び地方消費税10%を含む）
納期限 翌月末日まで

岡山市役所 （登録番号 T5000020331007）
岡山市東部クリーンセンター
〒704-8122
岡山市東区西大寺新地453-5
TEL 086-944-7071
FAX 086-944-2590



レシートの様式（参考）

※大きさはイメージです。

4. スケジュール（案）

項目	2024						2025												2026				備考	
	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4		
現地調査	■																							
設計	■						▨																	
仕様確定										◆														
機器製作											▨													
事前工事											▨												基礎、電気工事等	
切替工事																						▨		土日に適宜作業
データ移行																						▨		
新システム本稼働																							▨	2026年4月1日から

※2025年10月以降、1施設ずつ新システムに切り替わり仮稼働となる予定です。

※2025年9月までには新システム用の車両登録を行い、ICカードを配布する予定です。

3-②

展開検査について

- 一時大量ごみ処理依頼証明書の提出の徹底
- 従業者証の携帯の徹底

(情報提供)

「事業系ごみの分け方・出し方」の概要版について

4 その他 不適物の搬入について



【布団による給じん装置トラブル】



【ウエス・布団の切れ端によるトラブル】



【長尺棒による給じん装置トラブル】



【すだれ】



【切り株による給じん装置トラブル】



【紐の軸への巻き付き】



【プラスチックトレイ】



【トレイが引っ掛かりごみが流れず滞留】



【ビーチチェア】



【ビーチチェアによる給じん装置トラブル】



【ベニヤ板】



【ベニヤ板がブリッジとなりごみが滞留】



【段ボール】



【段ボールがブリッジとなりごみが滞留】



【段ボール】



【段ボールが原因で給じん装置トラブル】



【木が引っ掛かりとなり草が絡む】



【炉室からの取り出し作業】



【炉室での取り出し作業】



【炉内から排出された不適物】



【炉内から排出された不適物】



【炉内から排出された不適物】