

DXFCK_C# 操作マニュアル

CADデータ（DXF）検査プログラム

バージョン 5.1.8

目 次

1. プログラムのインストール	・・・・ 1
2. プログラムの概略	・・・・ 5
3. プログラムの起動	・・・・ 8
4. 図面仕様の検査作業	
4.1 仕様規定ファイルの選択	・・・・ 9
4.2 検査結果保存先フォルダの指定	・・・・ 10
4.3 検査対象データファイルの指定	・・・・ 11
4.4 検査作業の実行	・・・・ 13
4.5 ログリストについて	・・・・ 13
4.6 エラーとワーニングについて	・・・・ 14
5. オプションダイアログ	・・・・ 16
6. 検査作業の終了	・・・・ 20
7. 接合の検査作業	・・・・ 20
8. 検査仕様定義ファイル (SPC) について	・・・・ 23
9. 「Option」設定の確認について	・・・・ 26

重要) プログラムのインストール後「Option」設定の確認をして下さい。

1. プログラムのインストール

(1) PC の電源を入れます。


※ 「古いバージョンの DXFCK_C#」を使用されている方はアンインストールして下さい。

(2) DXFCK_C# インストールディスクを挿入します。

(3) 自動的に次のダイアログが表示されるので、[ setup.exe の実行] をクリックします。




(4) ユーザーアカウント制御ダイアログが表示されるので、[はい(Y)] ボタンをクリックします。




(5) 後は、ガイダンスに従ってセットアップを行ってください。

画面 1



ここで [次へ] ボタンをクリック…画面 2 へ


画面 2



ここで [次へ] ボタンをクリック…画面 3 へ

…インストール確認

画面 3




ここで [次へ] ボタンをクリックします

セットアップ中表示


途中、次のようなダイアログが表示されます。

画面 4



途中、ユーザー アカウント制御について許可を求められます。


画面 5



ここで [はい] をクリックします

セットアップ完了表示

画面 6



ここで [閉じる] ボタンをクリックします

以上で完了です。DXF_C# が使用できるようになりました。

- (6) プログラムを削除（アンインストール）する場合は、
[コントロールパネル] – [プログラムと機能] より、一覧から [DXFCK_C#] を選
択して [アンインストールと変更] より行います。

2. プログラムの概略

1. 本プログラムによる検査作業

図面種別毎に“画層名”及び画層毎に使用可能な“線種”，“線の太さ”，“文字スタイル”，“フォント”，“色番号”的組合せ及び図枠サイズを仕様規定ファイル（SPC ファイル）に登録しておき、本プログラムにより、検査対象データ（DXF ファイル）に応じた SPC ファイル・図面種別を指定し、検査対象データが指定された図面仕様に適合しているかの検査を実行する。

本プログラムが対称とする DXF ファイルは、以下のバージョンとする

- AC 1 0 0 9 (AutoCAD GX-5, Release12J / LT for_Windows, Release2)
- AC 1 0 1 2 (AutoCAD Release13J / LT for_Windows95)
- AC 1 0 1 4 (AutoCAD Release14 / LT 97, 98)
- AC 1 0 1 5 (AutoCAD 2000, 2000i, 2002 / LT 2000, 2000i, 2002)
- AC 1 0 1 8 (AutoCAD 2004, 2005, 2006 / LT 2004, 2005, 2006)
- AC 1 0 2 1 (AutoCAD 2007, 2008, 2009 / LT 2007, 2008, 2009)
- AC 1 0 2 4 (AutoCAD 2010, 2011, 2012 / LT 2010, 2011, 2012)
- AC 1 0 2 7 (AutoCAD 2013～2017 / LT 2013～2017)
- AC 1 0 3 2 (AutoCAD 2018～2020 / LT 2018～2020)


検査結果は、3種類のログファイルとして記録される。

エラーがない場合、1種類、エラーがある場合、3種類が出力されます。

- 「ログリスト」
ファイル名：[※1yyyyMMDD-hhmmss].log : 検査作業の条件と結果を文字によって記録される。
- 「対象 DXF ファイル別の CSV ファイルのログ」
ファイル名：Log-[※1yyyyMMDD-hhmmss]-[※2target DXF FileName].csv
- 検査の結果を視覚的に解り易くする為に、不適箇所を抽出した「図面ファイル」
ファイル名：Log - [※1yyyyMMDD-hhmmss] - .dxf :
[※1yyyyMMDD-hhmmss] : 日付-時間が入る。
[※2target DXF FileName] : 検査 DXF ファイル名が入る。

検査結果の例

不適合がない場合



2020322-090018.log - ノート帳
ファイル(E) フォルダ(F) 書式(O) 表示(U) ヘルプ(H)
09:00:18 火曜日, 3/22/2022

```
09:00:18 start: "C:\DXFCK_C#\DXFFILES\竣工図編\2004C_AC1018\2004C_AC1018_平面図.dxf"
DXFCK_C#.EXE.VER = 5.0.1.0
DXFCK VER = AC1018[AutoCAD 2004/2005/2006]
図面検査仕様 = "C:\Program Files (x86)\DXFCK_C#\SPC\竣工図編131201.spc" / 平面図
Log(図面ファイル) = "C:\DXFCK_C#\LOGFILES\Log-2020322-090018-2004C_AC1018_平面図.dxf"
Log(管理ファイル) = "C:\DXFCK_C#\LOGFILES\Log-2020322-090018-2004C_AC1018_平面図.csv"
Date = 2022/03/22 09:00:19
```

09:00:20 ***** No Error
0 K




LOGFILES

名前	更新日時	種類	サイズ
2020322-090018.log	2022/03/22 09:00	テキスト ドキュメント	1 KB

1 個の項目

不適合がある場合



※ 本書で『エンティティ』(ENTITY=実体)とは、CADデータ描画要素（描画オブジェクト）のうち、実際に図面上に描画されるものを指す。例えばBLOCKオブジェクトはエンティティではなく、それを参照するINSERTオブジェクトをエンティティと呼ぶ。

エラーとワーニング

仕様規定 (SPC) とは別にプログラムの仕様として、エラーとワーニングが決まっているので、利用者が変更、再定義はできない。但し、表示されるメッセージ（キャプション）は、「オプションダイアログ」で調整が可能である。

エラー

データの範囲検査

使用されている「画層名」の検査

使用されている「文字スタイル名」の検査

使用されている「フォントファイル名」の検査

画層ごとの「線種-線の太さ-色番号」の組合せ検査

「文字スタイル-文字の高さ-色番号」の組合せ検査

「図枠の位置およびサイズ」の検査

ワーニング

線種検査

図面間接合検査

※内容については、「4.5. ログリストについて」参照

※詳細については、「4.6. エラーおよびワーニングについて」参照

ログリスト (Log_*.csv) の例

```
20220215-151627.log - メモ帳
ファイル 編集 表示
点検者:
03:16:27 火曜日, 2/15/2022
03:16:27 start: "C:\Users\Masaf\Downloads\新しいフォルダー-20220215T061025Z-001\新しいフォルダー\2004S_AC1018_DXFCK_C#.EXE_VER = 5.0.0.0
DXFCK_VER = AC1018[AutoCAD 2004/2005/2006]
面検査仕様 = "C:\Program Files (x86)\DXFCK_C#\SPC\測量編110301.spc" / 平面図
Log(面ファイル) = "C:\DXFCK_C#\LOGFILES\Log-20220215-151627-2004S_AC1018_平面図01_errorA__.dxf"
Log(管理ファイル) = "C:\DXFCK_C#\LOGFILES\Log-20220215-151627-2004S_AC1018_平面図01_errorA__.csv"
Date = 2022/02/15 03:16:29
0 K
03:16:31 ***** Find 5 Error
Error,Handle,Type,Layer,X,Y,Comment
"E04:線種と色の組合せは画層定義にない",29ABC,LINE,S現況図,304.8762796364,84.2279529829501,Color:1 LineType:HIDDEN
"E04:線種と色の組合せは画層定義にない",29BEF,LINE,S現況図,312.5,87.5,Color:1 LineType:HIDDEN
"E04:線種と色の組合せは画層定義にない",29C00,CIRCLE,S所有者情報,312.5,85.0665752001672,Color:1 LineType:CONTINUOUS
"E04:線種と色の組合せは画層定義にない",29C01,CIRCLE,S所有者情報,132.31414220379,95.6940395823632,Color:1 LineType
"E06:文字高は画層定義にない",29737,TEXT,S現況図,306.5712844205,91.8008222013251,Height:2 TEXT:g
0 K
03:16:31 start: "C:\Users\Masaf\Downloads\新しいフォルダー-20220215T061025Z-001\新しいフォルダー\2004S_AC1018_DXFCK_C#.EXE_VER = 5.0.0.0
DXFCK_VER = AC1018[AutoCAD 2004/2005/2006]
面検査仕様 = "C:\Program Files (x86)\DXFCK_C#\SPC\測量編110301.spc" / 平面図
Log(面ファイル) = "C:\DXFCK_C#\LOGFILES\Log-20220215-151627-2004S_AC1018_平面図03_errorB__.dxf"
Log(管理ファイル) = "C:\DXFCK_C#\LOGFILES\Log-20220215-151627-2004S_AC1018_平面図03_errorB__.csv"
```

3. プログラムの起動

- (1) [スタート] メニューから、[プログラム] – [DXFCK_C#] をクリックする。
※ [DXFCK] へのショートカットをデスクトップに作成しておき、ダブルクリックしてもよい。
- (2) 下図のようなスタートアップダイアログが表示される。



このダイアログから、『 仕様検査 (CAD データの図面仕様検査)』と『 接合検査 (隣接する図面の接合点の座標検査)』作業に分岐する。

また、プログラムを終了する際は、このダイアログで [終了] ボタンをクリックするか、他のダイアログの右上にある [閉じる] ボタンをクリックすることで終了する。
[点検者] は、検査結果に表示される (DXFCK.NET.exe.config に「担当者リスト」が記録される)。

このプログラムで行うチェックについて

1. 図面仕様^{*1} 検査
 - 1) データの範囲
 - 2) 画層名
 - 3) 文字フォントファイル名
 - 4) 画層－線種名－色番号（一線の太さ）の組合せ
 - 5) 画層－文字スタイル名－文字高さ－色番号の組合せ
 - 6) 図枠の位置とサイズ
 - ・・図枠領域内に納まっているか
 - ・・規定外の画層名はないか
 - ・・規定外のフォントファイルを使用していないか
2. 接合線の検査
 - 1) 図枠線に掛かる線分の数
 - 2) 図枠線に掛かる線分座標

*1 仕様規定は、『SPC ファイル』に記述しておく必要がある。
※ 「SPC ファイルの記述仕様」参照


4. 図面仕様の検査作業

4.1. 仕様規定ファイルの選択

スタートアップダイアログにて【仕様検査】ボタンをクリックすると、下図のような仕様規定ファイル選択ダイアログが表示される。


最初に、これから検査する図面に対応する **SPC ファイル (仕様規定ファイル)** を選択し、ダブルクリックまたは【開く】ボタンをクリックで決定する。

仕様規定ファイル選択ダイアログ



仕様規定ファイルを選択すると、下図のようなチェック規則選択ダイアログが表示される。次に、図面種類を指定する。

チェック規則選択ダイアログ（「平面図」が選択されようとしている例）




上図にあるように、中央のドロップダウンリストから所定のセクション（図面種類）を選択する。

もし、「仕様規定ファイルの選択」に戻るなら、【SPC ファイル】ボタンをクリックする。

この画面の下半分は、「仕様規定ファイル」の内容を画層毎に表示している。ここで内容を変えることはできない。次ページに仕様規定の表示例を紹介する


竣工図編一平面図一画層“C 図枠”内の仕様規定の表示



準備ができたら、[OK] ボタンをクリックし、決定する。

4.2. 検査結果保存先フォルダの指定

「仕様規定ファイル」の選択終了後、下図のような画層チェックダイアログが表示される。
次に、検査結果の保存先フォルダを指定する（ここで指定される保存先は、以降に指定される DXF ファイルに摘要される）。




「検査ファイルと検査方法一覧」は、検査対象となる「DXF ファイル」と適用される「SPC ファイルとセクション」及び、検査結果を保存するための「ログフォルダ」が表示され、[実行] ボタンにより、ここに表示されたリストが一括して検査を行う（バッチ処理）。

[ログフォルダ] ボタンをクリックすると、検査結果の保存先を指定するダイアログが現れる。…次ページへ

[仕様規定] ボタンをクリックすれば、4.1 仕様規定ファイルの選択に移る。

[DXF 追加] ボタンをクリックすれば、4.3 検査対象図面データファイルの指定に移る。

[DXF 削除] ボタンをクリックすれば、「検査ファイルと検査方法一覧」で選択されているリストが一覧から削除されて以降の検査対象から除かれる。



検査結果の保存先を指定するダイアログのと「フォルダボックス」にて検査結果を保存する任意のフォルダを指定し、[OK] ボタンで決定する。

この「ドライブボックス」は、マイコンピュータにあるドライブしか選択できません。ネットワーク上のドライブを指定したい場合は、予め、エクスプローラ等で当該ドライブを「ネットワークドライブ」として割り当てておく。(割り当て方法はP21 参照)

4.3. 検査対象図面データファイルの指定


検査結果の保存先フォルダの指定後、検査対象となる図面データファイル (DXF ファイル) を指定する。

左上の「ドライブボックス」と「フォルダボックス」で検査対象データを格納した任意のフォルダを指定し、右上のファイルリストで目的のファイルを選択する。

※Ctrl キーまたは Shift キーを押しながら選択すれば、一度に複数選択可能。

[DXF 追加] から「DXF ファイルの選択」ダイアログ (次頁) を使って下の「作業一覧」に登録される。

※作業一覧に登録したファイルを削除するには、「作業一覧」より当該ファイルを選択 (複数選択可) 後、[DXF 削除] ボタンをクリックして、一覧から削除する。



DXFファイルの選択ダイアログ



- ※ 検査対象データが格納されているフォルダ及び【ログフォルダ】ボタンで指定される検査結果を保存するフォルダを下図のように図面種別毎（構造図系は縮尺毎）に分類しておけば、作業が容易です。

フォルダ構造の例




4.4. 検査作業の実行

以上、所定の作業登録が完了後、[実行] ボタンをクリックし、検査作業を実行する。

検査作業が完了すれば、下図のような「検査作業完了ログ」が表示される。

検査作業完了ログ表示



```

20220127-060535.log - メモ帳
ファイル(F) 編集(E) 書式(O) 表示(V) ヘルプ(H)
06:05:35 木曜日, 1/27/2022
点検者: ^

06:05:35 start: "E:\download_02\01_CAD検査_竣工図編_AC1032\20220111_2018C_AC1032\2018C_AC1032_構造図.dxf"
DXFCK_C#, EXE_VER = 5.0.0.0
DXFCK_VER = AC1032[AutoCAD 2018/2019/2020/2021]
図面検査仕様 = "C:\Program Files (x86)\DXFCK\SPC\竣工図編131201.spc" / 構造図系1/30
Log(図面ファイル) = "C:\DXFCK_C#\LOGFILES\Log-20220127-060535-2018C_AC1032_構造図.dxf"
Log(管理ファイル) = "C:\DXFCK_C#\LOGFILES\Log-20220127-060535-2018C_AC1032_構造図.csv"
Date = 2022/01/27 06:05:35

06:05:35 **** No Error
0 K

06:05:35 start: "E:\download_02\01_CAD検査_竣工図編_AC1032\20220111_2018C_AC1032\2018C_AC1032_縦断面図.dxf"
DXFCK_C#, EXE_VER = 5.0.0.0
DXFCK_VER = AC1032[AutoCAD 2018/2019/2020/2021]
図面検査仕様 = "C:\Program Files (x86)\DXFCK\SPC\竣工図編131201.spc" / 縦断面図
Log(図面ファイル) = "C:\DXFCK_C#\LOGFILES\Log-20220127-060535-2018C_AC1032_縦断面図.dxf"
Log(管理ファイル) = "C:\DXFCK_C#\LOGFILES\Log-20220127-060535-2018C_AC1032_縦断面図.csv"
Date = 2022/01/27 06:05:35

06:05:35 **** No Error
0 K

06:05:35 start: "E:\download_02\01_CAD検査_竣工図編_AC1032\20220111_2018C_AC1032\2018C_AC1032_平面図.dxf"
DXFCK_C#, EXE_VER = 5.0.0.0
DXFCK_VER = AC1032[AutoCAD 2018/2019/2020/2021]
図面検査仕様 = "C:\Program Files (x86)\DXFCK\SPC\竣工図編131201.spc" / 平面図
Log(図面ファイル) = "C:\DXFCK_C#\LOGFILES\Log-20220127-060535-2018C_AC1032_平面図.dxf"
Log(管理ファイル) = "C:\DXFCK_C#\LOGFILES\Log-20220127-060535-2018C_AC1032_平面図.csv"
Date = 2022/01/27 06:05:36

06:05:38 **** No Error
0 K

```

33 行、31 列 100% Windows (CRLF) ANS

作業結果一覧

このログリストは、テキストファイルで保存されているので、メモ帳等で開けば、並べ替え等によって作業の整理や管理が容易に行える。

4.5. ログリストについて

検査結果ファイルを Microsoft EXCEL™で開いた例

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
4	Log(図面ファイル) = "C:\DXFCK_C#\LOGFILES\Log-20220320-194542-2004C_AC1018_平面図_error.dxf"								
5	Log(管理ファイル) = "C:\DXFCK_C#\LOGFILES\Log-20220320-194542-2004C_AC1018_平面図_error.csv"								
6	Date = 2022/03/20 07:45:44								
7	点検者 = 岡山太郎								
8	枠外検査 = しない								
9	線の太さ検査 = しない								
10	BYLAYERの使用 = エラーとしない								
11	BYBLOCKの使用 = エラーとしない								
12	-----								
13	07:45:48 **** Find 5 Error								
14	Error	Handle	Type	Layer	X	Y	Comment		
15	E06:文字高は画層定義がない	37539	TEXT	C図枠	196.5	139.75	Height:1.5 TEXT: (株) みなみ		
16	E06:文字高は画層定義がない	381EE	TEXT	C取付距離	27.67461	45.69378	Height:1 TEXT:0.00		
17	E04:線種と色の組合せは画層定義がない	38ABF	LINE	C寸法	130.2787	112.5156	Color:30 LineType:CONTINUOUS		
18	E04:線種と色の組合せは画層定義がない	38AC0	LINE	C寸法	130.2787	112.5156	Color:30 LineType:CONTINUOUS		
19	E05:文字スタイルは画層定義がない	381EE	TEXT	C取付距離	27.67461	45.69378	Color:30 TEXT:0.00		
20	OK								

検査結果ファイルの説明 (テキストエディタで開いた場合の例)

```

DXFCK.EXE_VER = 5.0.0.0          ..検査プログラムバージョン
DXFCK_VER = AC1018[AutoCAD 2004/2005/2006] .. " AutoCADバージョン(参考)/DXFバージョン
図面検査仕様 = "C:\DXFCK_C#\SPC\竣工図編.spc" / 平面図
                                         ..仕様規定ファイル(SPC)/セクション(図面の種類)
Log(図面ファイル) = "C:\LOGFILES\Log-20220320-194542-2004C_AC1018_平面図_error.dxf"
                                         ..エラー場所を記したDXFファイル
Log(管理ファイル) = "C:\LOGFILES\Log-20220320-194542-2004C_AC1018_平面図_error.csv"
                                         ..検査ログファイル
Date = 2022/03/20 07:45:44          ..検査日時
点検者 = 岡山太郎                ..スタートアップダイアログで指定された担当者
枠外検査 = しない                 ..枠外検査の取扱い
線の太さ検査 = しない              ..先の太さの取扱い
BYLAYERの使用 = 許可する          ..BYLAYERデータの取扱い
BYBLOCKの使用 = エラーとする     ..BYBLOCKデータの取扱い
-----
07:45:48 ***** Find 5 Error      ..エラー/ワーニングの数
Error,Handle,Type,Layer,X,Y,Comment ..以下のエラーリストの「列タイトル」
"E06:文字高は画層定義がない",37539,TEXT,C図枠,196.5,139.75,Height:1.5 TEXT:(株)みなみ
"E06:文字高は画層定義がない",381EE,TEXT,C取付距離,27.6746093481456,45.693779118232,Height:1 TEXT:0.00
"E04:線種と色の組合せは画層定義がない",38ABF,LINE,C寸法,130.278695263914,112.515562648429,Color:30
LineType:CONTINUOUS
"E04:線種と色の組合せは画層定義がない",38AC0,LINE,C寸法,130.278695263914,112.515562648429,Color:30
LineType:CONTINUOUS
"E05:文字スタイルは画層定義がない",381EE,TEXT,C取付距離,27.6746093481456,45.693779118232,Color:30 TEXT:0.00
-----
文字列データ(ある場所)
X座標値
Y座標値
画層名
エンティティ名
エンティティハンドル番号(16進数)
エラー(ワーニング)
DXFファイルにある線種・色番号

```

4.6. エラーおよびワーニングについて

エラーメッセージ(表記文字列)はINIファイルを使って任意に指定できる。また「オプションダイアログ」によっても容易に変更できる。

【エラー】	エラーコード	エラーメッセージ	発生タイミング
00 : er_Unknown		エンティティ型は不明 説明: 登録されたエンティティリストにない(DXFCKでは対応していない)	ENTITIES セクション読み込み時
01 : er_UndefLayer		画層名は未定義 説明: 指定された画層名はSPCに登録されてない 当該画層にあるエンティティは「画層エラー」であるが、個々のエンティティにおけるエラー表示はしない。	TABLES セクション読み込み時
02 : er_UndefFont		フォントファイル名は未定義 摘要欄: エンティティの「フォントファイル名」 説明: 指定される定義行がない	エンティティの仕様検査時
03 : er_ColorNum		色番号は画層定義がない 摘要欄: エンティティの「色番号」 説明: 該当画層に指定された色番号がSPCに登録されてない	同上
04 : er_Combination		線種と色の組合せは画層定義がない 摘要欄: エンティティの「線種名(線の太さ)/色番号」 説明: 全てを同時に満足するSPC定義行がない	同上

05:er_TStyle	文字スタイルは画層定義がない	同上
	摘要欄：エンティティの「文字スタイル名」	
	説明：指定された文字スタイルは SPC に登録されてない	
06 : er_THeight	文字高は画層定義がない	同上
	摘要欄：エンティティの「文字高さ」	
	説明：当該画層において指定された文字高さは SPC に登録されてない	
07 : er_LWidth	線の太さは画層定義がない	
	摘要欄：エンティティの「線の太さ」	同上
	説明：当該画層において指定された線の太さは SPC に登録されてない	
08 : er_Frame	所定の図枠線がない	エンティティの仕様検査終了時
	説明：図枠画層に描かれた線データについて四辺何れかの図枠線に合致するかを点検して、最後まで現れなかった図枠線分がある	
09 : er_Range	エンティティは図枠外にある	エンティティの仕様検査時
	説明：エンティティ（曲線・文字以外）の一部又は全部が図枠線の外にある	
10 : er_On0	エンティティは“0”画層にある	同上
	説明：“0”画層は AutoCAD によって作られる	
	※当エラーはシステムデフォルトであり、SPC で指定があればそれに従う。	
11 : er_Defpoints	エンティティは“Defpoints”画層にある	同上
	説明：“Defpoints”画層は AutoCAD によって寸法などの構成点の為に作られる。また AutoCAD ではこの画層のエンティティは印刷しない。	
	※当エラーはシステムデフォルトであり、SPC で指定があればそれに従う。	
12 : er_BYLAYER	“BYLAYER”は使用不可	同上
	説明：BYLAYER を禁止しているにも拘らず、“BYLAYER”である	
	※「BYLAYER 禁止」の切替えは「オプションダイアログ」で行う	
13 : er_BYBLOCK	“BYBLOCK”は使用不可	同上
	説明：BYBLOCK を禁止しているにも拘らず、“BYBLOCK”である	
	※ブロック・寸法などを構成するエンティティにおける“BYBLOCK”は使用可能としている。	
	※「BYBLOCK 禁止」の切替えは「オプションダイアログ」で行う	
14 : er_Forbidden	エンティティ型は使用禁止	同上
	説明：エンティティ型は使用が禁止されている	
	※使用禁止とするエンティティ型は「オプションダイアログ」で指定する	


【ワーニング】

ワーニングコード	ワーニングメッセージ	発生タイミング
15 : wn_Conect	接合検査エラー	接合検査時
	説明：隣接する図面の接合に矛盾がある	
16 : wn_CRange	曲線は図枠外にある	エンティティの仕様検査時
	説明：エンティティ（曲線）の構成点が図枠線の外にある	
	※曲線の構成点（頂点）座標の点検をしているので、実際の図面では図枠線内にある場合がある。	
17 : wn_TRange	文字は図枠外にある	同上
	説明：エンティティ（文字）の挿入基準点が図枠線の外にある	
	※文字フォントやその内容によって結果が変動する場合があるので、挿入基準点による点検に止めている。	
18 : wn_LWDefault	線の太さが”Default”	同上
	説明：エンティティの線の太さが特定できない	
	※線の太さの Default 値は、AutoCAD のレジストリに記録されているので、運用する CAD システムによって変動するのでワーニングとしている。	
19 : wn_LStyle	線種名は画層定義ない	同上
	摘要欄：線種名	
	説明：当該画層において指定された線種名は SPC に登録されてない	

- 20 : wn_Coordinates 法線ベクトルが(0,0,1)でない エンティティの仕様検査時
説明 : 特殊な座標系を使用して作図されているが、問題ないためワーニングとしている。
- 21 : wn_Hidden data エンティティが非表示 同上
説明 : エンティティが非表示で表現されていないが、問題ないためワーニングとしている。
- 22 : wn_Coordinates2 文字列が空白かホワイトスペース 同上
説明 : 特殊な座標系を使用して作図されているが、問題ないためワーニングとしている。

5. オプションダイアログ

仕様検査画面の【オプション】ボタンについての説明



「オプションダイアログ」の説明

左側のエリア：「検査の方法」についての設定

□ BYLAYER を使用可能とする

線種・線太さ・色番号に BYLAYER が現れた場合の取扱い方法

：当該エンティティが属する画層の設定値を参照する

：エラーとする (13 : "ERR BYLAYER")

□ BYBLOCK を使用可能とする

線種・線太さ・色番号に BYBLOCK が現れた場合の取扱い方法

：当該エンティティが属する画層の設定値を参照する

：エラーとする (14 : "ERR BYBLOCK")

□ 線の太さプロパティによる検査

線の太さプロパティの検査 • • AutoCAD (LT) 2000 以降

：SPC ファイルにて、線の太さが指定されている場合のみ有効

：線の太さプロパティは検査しない

□ 図枠画層の枠外エラーの検出

*図枠画層に限り枠外検査の回避 (*図枠画層は、SPC ファイルで指定されている)

：全ての画層について、枠外検査を有効にする

：図枠画層以外の画層について、枠外検査を行う

使用可能なエンティティの一覧

DXFCK プログラムに登録されているエンティティ名称の一覧から、「CAD データ成果ファイル」に含めて良いものに を付ける。

指定されてないエンティティ型が検査図面に現れた場合、エラー 15 ; "ERR 使用禁止" とする。

【全て元に戻す】ボタン

左側のエリアが変更されたときにボタンが有効になって、左側のエリアの全てを登録時の内容に戻す。

右側のエリア：「エラー表記文字」についての設定

ここでエラー (ワーニング) コードの追加削除はできない。

上部のリスト

二桁のエラーコードに対する「エラーメッセージ」

下部のリスト

二桁のワーニングコードに対する「ワーニングメッセージ」

下部のテキストボックス

「エラー (ワーニング) メッセージ」の編集欄

目的の「メッセージリスト」を選択すれば、テキストボックスにメッセージが転写されるので、ここで任意の文字列を入力する。編集された文字列は直ちにリストにも反映される。

【全て元に戻す】ボタン

右側のエリアが変更されたときにボタンが有効になって、右側のエリアの全てを登録時の内容に戻す。

【登録】ボタン

左側または右側のエリアが更新されたときにボタンが有効になる。

ボタンをクリックすれば、DXFCKINI を書き換えて「オプションダイアログ」を閉じる。

一度書き換えたINI ファイルを元には戻すためには、再度設定し直す必要があるので注意すること。(必要なら、INI ファイルのバックアップを取っておくこと)

【閉じる】ボタン

「オプションダイアログ」を閉じて、「仕様検査」画面に戻る。

このとき、内容が変更されたにも拘わらず「登録」されてないときは、『更新内容を破棄するか』確認のメッセージが表示されるので、[はい] でそのまま閉じる。[いいえ] では引き続きオプションダイアログでの作業となる。

6. 検査作業の終了


以上で、検査作業を終了する場合は、[閉じる] ボタンをクリックして、「スタートアップダイアログ」に戻り、[終了] ボタンをクリックする。

「スタートアップダイアログ」は、他の作業フォームと異なり、Windows のタスクバーには表示されないので、もし他のアプリケーション画面などの裏に隠れた場合は、前面にあるウィンドウを最小化するか、画面の別の位置に移動するなどして「スタートアップダイアログ」に戻る。

7. 接合の検査作業

前述（画層チェック）と同様に、SPC ファイルの選択画面が現れるので、「SPC ファイル」と「図面の種類」を指定する。

下図のような「作業登録画面」が現れる。



ネットワーク上のコンピュータ等に保存されている DXF ファイルを検査したい場合は、予め、目的のドライブを「ネットワークドライブ」として割り当てておく。

右側の「作業リスト」は、対になった図面データが一組のグループになるように登録する。登録された「図面ファイル」を一覧から解放するには、作業リスト内の「図面ファイル」を選択して、[グループ解放] ボタンをクリックする。

新しいグループは、[新規グループ] ボタンでセットされる。

不要のグループは、[グループ解放] ボタンで削除される。


※先頭のグループは削除することができないので、グループ内の「図面ファイル」を一覧から解放する。

所望の図面ファイルを全て登録後、[開始] ボタンをクリックし、検査作業を実行する。

作業リストに従って、接合検査作業を行った後、作業ログ表示画面（前述、画層チェックと同様）が表示される。

ネットワーク ドライブの割り当て方法 (Windows ヘルプとサポートより)

1. [コンピュータ] をクリックして開く。
2. [ネットワーク ドライブの割り当て] をクリックする。



3. [ドライブ] ボックスの一覧で、使用するドライブ文字をクリックします。
使用可能な任意の文字を選択できます。
4. [フォルダー] ボックスにフォルダーまたはコンピュータのパスを入力するか、[参照] をクリックしてフォルダーまたはコンピュータを探す。
コンピュータにログオンするたびに接続されるようにするには、[ログオン時に再接続する] チェック ボックスをオンにする。
5. [完了] をクリックする。

これで、コンピュータがネットワーク ドライブに接続されます (つまり、割り当てられます)。

注 ネットワーク ドライブまたはフォルダーに接続できない場合は、接続しようとしているコンピュータの電源が入っていないか、または適切なアクセス許可がない可能性があります。接続できない場合は、ネットワーク管理者に問い合わせてください。

接合チェックのログファイルの内容について

接合エラーリスト

右枠線 : C:\DXFCK\DXFFILES\S1.dxf	左枠線 : C:\DXFCK\DXFFILES\S2.dxf		
C:\DXFCK\DXFFILES\S1.dxf	0	11.6217	S 現況図
C:\DXFCK\DXFFILES\S1.dxf	0	12.5226	S 現況図
C:\DXFCK\DXFFILES\S1.dxf	0	35.0313	S 現況図
C:\DXFCK\DXFFILES\S1.dxf	0	52.8483	S 現況図
C:\DXFCK\DXFFILES\S1.dxf	0	64.7451	S 現況図
C:\DXFCK\DXFFILES\S1.dxf	0	72.597	S 現況図
C:\DXFCK\DXFFILES\S1.dxf	0	81.9947	S 現況図
C:\DXFCK\DXFFILES\S1.dxf	0	91.878	S 現況図
C:\DXFCK\DXFFILES\S1.dxf	0	92.0037	S 現況図
C:\DXFCK\DXFFILES\S1.dxf	0	97.0121	S 現況図
C:\DXFCK\DXFFILES\S2.dxf	0	11.6717	S 現況図
C:\DXFCK\DXFFILES\S2.dxf	0	12.3318	S 現況図
C:\DXFCK\DXFFILES\S2.dxf	0	12.5528	S 現況図
C:\DXFCK\DXFFILES\S2.dxf	0	27.0014	S 現況図
C:\DXFCK\DXFFILES\S2.dxf	0	27.4147	S 現況図
C:\DXFCK\DXFFILES\S2.dxf	0	34.9059	S 現況図
C:\DXFCK\DXFFILES\S2.dxf	0	64.7448	S 現況図
C:\DXFCK\DXFFILES\S2.dxf	0	72.6079	S 現況図
C:\DXFCK\DXFFILES\S2.dxf	0	81.9944	S 現況図
C:\DXFCK\DXFFILES\S2.dxf	0	91.8764	S 現況図

***** 20 個の接合チェックエラーがありました。

この例では、S1.dxf と S2.dxf を検査したところ、20 件の接続不整合点（双方の図面を合わせて）があり、それぞれの点の「座標(X-Y)と画層名」が記録されている。

※) プログラムが接合面を認識できない場合は、以下のような検査結果が表示されます。原因としては、「空っぽの接合面」「全く接合できていない」または「誤った検査図面を指定した」などの可能性があります。

接合エラーリスト
date = 2022/01/26 08:21:06
検査者 =

下枠線:E:\download_02\01_CAD検査_測量編_AC1018\20220108_2004S_AC1018\2004S_AC1018_平面図01.dxf
上枠線:E:\download_02\01_CAD検査_測量編_AC1018\20220108_2004S_AC1018\2004S_AC1018_平面図02.dxf
***** エラーが発見されませんでした。

8. 検査仕様定義ファイル (SPC) について

SPC ファイルの記述仕様

以下に SPC ファイルの記述について説明する。

ファイルの名称は任意とし、ファイル拡張子は SPC とする。

セクションは “[]” で囲む。

先頭のセクションは、[Sections] で、後に、ここで宣言された名称のセクションが続く。

行の左側空白文字は、無視される。

シングルクオート (') に続く文字列は、コメントとして無視される。

- [Sections] セクション

[Sections] では、「図面の種類」を宣言する。

「図面の種類」をダブルクオート (") で囲む。

ここで宣言した名称が、以下のセクション（仕様規定ブロック）の名称になる。

Section = “[図面の種類](#)”

- 仕様規定ブロック

[Sections] で宣言された「図面の種類」について定義する。

セクションの開始は、「図面の種類」を [] で囲む。

以下に仕様規定のためのステートメントについて説明する。

Layer = “[画層名](#)”

画層ごとの仕様規定の開始

Line = [linestyle, , colordnumber](#)

当該画層で使用可能な「ラインスタイル名称」と「色番号」の組合せを指定する。

Style = [textstyle, height, colordnumber](#)

当該画層で使用可能な「文字スタイル名称」、「文字高」、「色番号」の組合せを指定する。

Font = [fontfilename](#)

当該画層で使用可能な「フォントファイル名称」を指定する。

半角 (1byte) と全角 (2byte) フォントはスラッシュ “/” で区切り、半角及び全角フォントを複数定義する場合はカンマ “,” で区切る。

例) Font = [font1, font2/font3, font4](#)

半角フォント/全角フォント

Origin = [x, y](#)

ワールド座標系における内図枠の原点の座標を指定する。

(0, 0 に固定)

Frame = [width, height](#)

内図枠のサイズを指定する。(内図枠の右上角の座標)

図枠検査 = [Yes](#) または [No](#)

図枠の検査（図枠サイズ、図枠外データの検査）を行うか否かを指定する。

無指定の場合、図枠の検査を行う (Yes)。

上記指定のうち、文字高・図枠サイズ等の「値」は、「図面データ (CAD データ) 上での値」とする。

※仕様書で規定されている「縮尺」及び「作図単位」によって CAD 上での図面サイズが左右されるため。

SPC ファイルの例

測量編の例

```
[Sections]
Section = "平面図"
Section = "平面図(1/500)"
Section = "平面図(1/500図枠点検なし)"
Section = "集成図"
Section = "集成図(縦)"
Section = "集成図(1/500より)"
Section = "横断図"

[平面図]
Layer = 0
Layer = DEFPOINTS
Line = *,,-1           '線(規程無し)
Layer = S図枠
Line = CONTINUOUS,,6   '図枠
Line = CONTINUOUS,,5   '名版(枠線)
Line = CONTINUOUS,,7   '名版(仕切り線)/グリッドの線/方位/割図
Line = *,,-1           '位置図
Style = *,,-1,5        '名版の文字
Style = *,0.375,7       'グリッドの文字
Style = *,,-1,-1       '位置図内の文字
Style = *,0.500,7       '割図内の文字
Style = *,0.500,5       '割図内の文字(該当図面)
Font = *                'フォント
Origin= 0,0             '原点:0,0 [1/250]
Frame = 312.500,175.000 '内枠:1250*700 [1/250]
Layer = S現況図
Line = CONTINUOUS,,7    '2号線/3号線
Line = DOT,,7            '"
Line = DASHED,,7         '"
Line = HIDDEN,,7         '"
Line = CENTER,,7          '"
Line = DASHDOT,,7         '"
Line = DIVIDE,,7          '"
Line = PHANTOM,,7          '"
Line = CONTINUOUS,,5      '4号線
Line = DOT,,5            '"
Line = DASHED,,5          '"
Line = HIDDEN,,5          '"
Line = CENTER,,5          '"
Line = DASHDOT,,5          '"
Line = DIVIDE,,5          '"
Line = PHANTOM,,5          '"
Line = CONTINUOUS,,20     '6号線以上
Line = DOT,,20            '"
Line = DASHED,,20          '"
Line = HIDDEN,,20          '"
Line = CENTER,,20          '"
```

パラメータの説明（例：詳細設計編の構造図系 1/10 より抜粋）

パラメータ	説明
[Sections] Section = "構造図系 1/10"	図面タイプ名を宣言するためのセクション 図面タイプの宣言：構造図系 1/10
[構造図系 1/10]	すべての図面タイプ名を[Sections]内に記述する 図面タイプ名のセクション：構造図系 1/10
Layer = D 図枠	[Sections]に宣言された図面タイプ名 画層名の宣言：D 図枠
Line = CONTINUOUS, , 6	当該画層にあるエンティティは、以下に続く仕様定義 を適用する 線種 CONTINUOUS, 線幅=任意（空白）, 色番号 6
Line = *, , -1	線種=任意（*）, 線幅=任意（空白）, 色番号=任意（-1）
Style = *, 35. 0, 4	スタイル名任意（*）, 文字高 35. 0, 色番号 4
Style = *, -1, -1	スタイル名任意（*）, 文字高=任意（-1）, 色番号=任意（-1）
Font = txt/extfont	フォントファイル名（半角 txt/全角 extfont）
Font = simplex, txt/bigfont	フォントファイル名（半角 1simplex, 半角 2txt/全角 bigfont）
Font = *	フォントファイル名=任意（*）
Origin= 0, 0	原点（内図枠の左下角の座標（X, Y））
Frame = 8110, 5640	内枠（内図枠の右上角の座標（X, Y））

※ 特に値を指定しない（任意とする）場合の指定方法



文字列の場合は”*”（アスタリスク）、数値の場合は”-1” を指定できるが、何れの場合も「”（空白）又は””（ヌル）」が使用できる。空白やヌルを使う場合でも区切りを示す”，”（コンマ）は省略できない。

※ 「線の太さ」を検査する場合、環境設定ファイル（DXFCK. INI）において『線の太さの検査=YES』としなければならない。

9. 「Option」設定の確認について

重要) プログラムのインストール後 「Option」 設定の確認をして下さい。

図面仕様の検査ダイアログの [Option] ボタンを押します。



DXFCK_C#-[検査オプション]が
表示されます。

- BYLAYER 使用可能とする
- BYBLOCK 使用可能とする
- 線の太さプロパティによる検査
- 図枠画層の枠外エラーの検出

上記、4項目のチェックを外し、
[登録] ボタンを押します。

[閉じる] ボタンを押して
設定完了です。

次回起動時からこの設定が
反映されます。

電子納品図面の検査プログラム「DXFCK」操作マニュアル

第1刷 1999年7月

第2刷 2006年3月

第3刷 2013年10月

電子納品図面の検査プログラム「DXFCK_C#」操作マニュアル

第4刷 2022年1月

第5刷 2022年5月

第6刷 2022年8月

2022年11月

2023年3月

2023年6月

2025年1月

2025年6月

2025年10月

2025年12月