

仕 様 書

- 1 業 務 名 瀬崎文化センター高圧進相コンデンサ取替修繕
- 2 業務概要 当センター設置の高圧受電盤（キュービクル）内にあるコンデンサ 2 台について、微量 PCB（ポリ塩化ビフェニル）含有の可能性があるため、取替修繕を実施するもの。
- 3 履行場所 岡山市南区片岡 1 8 6 番地
- 4 履行期間 契約日から令和 8 年 1 月 3 0 日まで
- 5 業務内容 ①以下の既存機器の取り替え修繕を実施する。
 - ・ 高圧進相コンデンサ 2 台（50kvar, 6600V, 60Hz, ニチコン製）
（関連する電線・カバー・直列リアクトルなどの取替・設置も含む。）②上記既存機器 2 台の PCB 含有有無の調査
 - ・ 当センターは平成 6 年（1994 年）建築のため、上記既存機器はニチコン株式会社の見解によると、微量 PCB の混入が否定できない。
よって、処分手段を確定させるため、含有有無の調査を実施する。
 - ・ 調査は第三者への委任を可とする。ただし、別添様式で届出ること。③既存機器の岡山市（指定管理者）へ引き渡し
 - ・ PCB 含有有無に関わらず、既存機器は岡山市（指定管理者）で処分するため、②の調査後に既存機器を速やかに引き渡すこと。
 - ・ ただし、その他の関連する電線等は受託者で処分する。※業務実施にあたり、既存図面の修正は不要とする。
- 6 保 証 検収後 1 年以内に設置不良によると認められる事故が発生したときは、すみやかに修理を行うこととする。
- 7 特記事項
 - ・ 入札に現地見学が必要な場合は、担当者へ連絡し日程調整のうえ見学すること。
 - ・ 関係法令を遵守し、適正に施工すること。
 - ・ 施設利用者の迷惑にならないように施工できるよう必要な安全対策を講じること。
 - ・ 作業員の安全にも十分注意し、安全対策を講じること。
 - ・ 仕様書に定めない事項については、下記担当者と協議のうえ指示に従うこと。
 - ・ 支払は完了検査合格後一括払いとし、請求書受理から 3 0 日以内とする。
- 8 問い合わせ先 岡山市スポーツ文化局文化振興課
所在地 岡山市北区大供一丁目 1 番 1 号
電 話 086-803-1054
F A X 086-803-1763
担 当 松下