

緊急空洞調査による道路下の空洞について（続報）

道路下の空洞調査の結果、空洞の可能性のある箇所が確認されたため、掘削により目視確認し、緊急の修繕を行います。


1 経緯

- 令和7年2月13日(木)に路面下空洞探査車により現地調査を行った箇所について、令和7年3月13日(木)にデータ解析の結果、異常波形を確認した。
- 解析結果は、深度0.16m、縦0.8m、横0.8mの小規模な空洞。
- 3月21日(金) 午前9時より掘削により目視確認を行う。

※天候により延期する場合があります。

2 場所

- 北区富町二丁目 3-10 付近(下図参照)。
- 道路下約1.7mの深さに内径0.25mの枝線管きよ(下水道管)が埋設されている路線。(隣接する幹線管きよは、道路下約2.4mの深さに幅1.8m、高さ1.6mのボックス)



3 今後の対応

- 21 日の作業では、当該箇所を掘削し、空洞を目視で確認。埋め戻したのち舗装の復旧を行う予定。結果については後日お知らせします。
- 駐車場確保等の都合上、取材を希望する社は 19 日(水)15時までに、以下の問い合わせ先までご連絡ください。

【問い合わせ先】

岡山市 下水道保全課 岡田・内田・齊藤 直通086-803-1490 内線4932・4933