

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表内容

幼稚園、保育所

※構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果には、塔屋、地下階を除く各階の耐震診断結果のうち、最低値を示す。

番号	建築物の名称	建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法 の名称	構造耐力上主要な 部分の地震に対する 安全性の評価の結果※	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
46	岡山市立芳泉幼稚園	岡山市南区芳泉三丁目2-5	幼稚園	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年改訂版)	$I_s/I_{so}=1.47$ $C_{TU} \cdot S_b=0.81$			
47	岡山市立御野幼稚園	岡山市北区北方四丁目1-1	幼稚園	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年改訂版)	$I_s/I_{so}=1.30$ $C_{TU} \cdot S_b=0.72$			