

市有建築物に係るアスベスト使用状況調査結果（平成17年度調査）

1 調査対象

岡山市が管理している建築物（ただし、市立学校園を除く。）

2 調査方法

各建築物管理者が、設計図書等による使用の有無の確認、施工者等への問合せ、現場での目視調査及び目視等で確認できない場合は、建築材料の分析調査等を行い、吹付けアスベストの使用の有無を確認しました。

3 調査結果

14棟から吹付けアスベストの使用が確認されました。

吹付けアスベストの使用が判明した建築物

公表日	施設・棟名	吹付け場所	対策の状況
H17.9.26	市民会館	大ホール（後壁天井の一部）60 m ²	H17.10 に除去済
		映写室（梁の一部）75 m ²	H18.2 に除去済
H17.9.26	芳賀佐山浄化センター	旧空調機械室（天井・壁）38 m ²	H18.6 に除去済
H17.9.26	三野浄水場中央管理棟	地下電機室・地下機械室・地下倉庫・廊下（天井・壁）485 m ²	H18.12 に除去済
H17.11.16	財田保育園	2階廊下天井裏 945 m ²	H18.8 に除去済
H17.11.18	旭西浄化センター	電機室・地下・送風機室 528 m ²	H18.6 に除去済
H17.11.18	三野浄水場発電機棟	地階発電機室（天井・壁・柱）1,310 m ²	H18.10 に除去済
H17.11.18	三野浄水場急速攪拌ポンプ室	天井・壁 255 m ²	H18.12 に除去済
H17.11.18	三野浄水場1号薬品沈殿池	給気室（天井・壁）24 m ²	H18.12 に除去済
H17.11.18	三野浄水場2号薬品沈殿池	給気室（天井・壁）24 m ²	H18.12 に除去済
H17.11.18	三野浄水場3号薬品沈殿池	給気室（天井・壁）24 m ²	H18.12 に除去済
H17.11.18	三野浄水場浄水池	旧排水ポンプ室（天井・壁）60 m ²	H18.12 に除去済
H17.11.18	鴨越浄水場排水処理棟	梁 101 m ²	H18.12 に除去済
H17.11.22	福祉文化会館	4階映写室（天井）14 m ²	H18.3 に除去済
		5階空調機械室（天井）26.5 m ²	H18.6 に除去済
H18.2.10	岡山市消防団金岡分団機庫	機庫（天井）47 m ²	H18.5 に除去済